

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ

К работе на высоте допускаются работники, достигшие возраста восемнадцати лет. Работники, выполняющие работы на высоте в соответствии с действующим законодательством должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры. Работы на высоте не могут выполняться лицом, состояние здоровья которого может повлиять на безопасность, как во время ежедневного использования, так и в случае спасательной операции. Всегда на месте работ должен находиться план эвакуации на случай экстренных ситуаций.

Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации.

Необходимо учитывать опасные факторы, которые могут оказывать влияние на работу средства защиты: фактор падения, фактор отсутствия запаса высоты, фактор маятника при падении, климатические условия, верхние и нижние температурные пределы, режущие и абразивные воздействия, электропроводность, химические реагенты, проведение или обводка стропов или спасательных тросов по острым краям или вокруг них.

4. МАРКИРОВКА

Маркировка изделий соответствует требованиям ТР ТС 019/2011 и содержит следующую информацию: наименование модели; обозначение ТР ЕАЭС; техническая информация; единый знак обращения на территории ЕАЭС; указания по утилизации; торговая марка; информация об изготовителе; дата изготовления; серийный номер; документы, на основании которых производится продукция.

Более подробная информация о маркировке указана в инструкции по эксплуатации на изделие.

5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Запрещается:

1. Выполнять какие-либо модификации СИЗ без письменного разрешения производителя. Любой ремонт может выполняться только производителем или его уполномоченным представителем.
2. Использовать средства защиты не по назначению.
3. Совместное использование элементов системы, влияющих на свойства безопасности друг друга.
4. Использовать СИЗ с явными дефектами (коррозия, трещины, деформация).
5. Использовать средство защиты, участвовавшее в остановке падения.
6. Превышать разрешенную нагрузку.

Рекомендуется во время работы с устройством использовать дополнительные средства защиты от падения с высоты.

Страховочная привязь является единственным приемлемым устройством удержания тела, которое может использоваться в страховочной системе для остановки падения. Подсоединение соединительно-амортизирующей подсистемы к работнику осуществляется за точку крепления, имеющую маркировку «А». Обозначения типа «А/2» или половина буквы «А» означают необходимость соединения одновременно двух, также обозначенных, элементов.

Запрещается присоединять систему защиты к одиночной точке крепления, обозначенной «А/2» или половиной буквы «А» (рис.3).



Рис.3

Перед каждым применением страховочной системы удостоверьтесь в наличии свободного пространства под пользователем на рабочем месте.

6. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Перед первым вводом средства защиты в эксплуатацию компетентному лицу необходимо убедиться в рабочем состоянии СИЗ, а именно:

Внимательно изучить данную инструкцию.

Проверить соответствие маркировки на изделии и упаковке.

Внести данные в идентификационную карту и сделать отметку о вводе в эксплуатацию. Вся информация о средствах защиты (название, серийный номер, дата покупки и ввода в эксплуатацию, информация по ремонту, осмотру и выводу из эксплуатации) должна быть указана в идентификационной карте. Запрещается использование устройства без заполненной должным образом идентификационной карты.

Ответственность за заполнение идентификационной карты несет эксплуатирующая организация.

Занести данные о СИЗ и работнике, которому оно выдается в «Журнал учета СИЗ».

Провести тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку СИЗ по методике, указанной в «Инструкции по периодической проверке».

Работники, допускаемые к работам на высоте, должны проводить тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку выданных им СИЗ до и после каждого использования.

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПРОВЕРЬТЕ КОНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ПОДЪЕМОМ!

1. Расположите "Энергон" таким образом, чтобы ручки смотрели вверх, а протектор смотрел на вас. Проденьте через левое D-кольцо верхний коуш СИЗ ползункового типа STOPLINE с внешней со стороны во внутрь к протектору "Энергона".

2. Обхватите опору и проденьте верхний коуш СИЗ ползункового типа STOPLINE через второе D-кольцо и начните тянуть за коуш, чтобы зафиксировать систему на опоре. При необходимости, подтяните захват таким образом, чтобы он остался на стороне подъема опоры (рис.2). "Энергон" должен быть отцентрирован относительно обхвата конструкции (рис.1).

3. Соединитель элемент необходимо установить между коушем и кольцом захвата STOPLINE (см. рис 2).

Не забудьте замурфовать карабин.

4. Система должна быть плотно затянута на конструкции, но иметь возможность ее перемещения по вертикальной оси. Для перемещения системы на опоре используйте специальные ручки на анкерном устройстве "Энергон"

5 Подтяните готовый комплект на уровень ваших глаз (рис. 3)

Комплект "Энергетик-2" должен быть установлен на уровне глаз и в процессе перемещения по конструкции всегда находится на этом уровне.

6. Встегните карабин от захвата STOPLINE с амортизатором в переднюю анкерную точку привязи (рис.3)

7. При необходимости проведения работ в системе позиционирования используйте строп ST2000 согласно его инструкции по эксплуатации.

рис.1 (вид сверху)




рис.2 (вид спереди)





рис.3 (вид сбоку)



8. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА

Периодические проверки проводятся только компетентным лицом!

Регулярность проведения проверок определяется исходя из частоты использования средства защиты и влияния вредных и опасных факторов на производстве, но не реже одного раза в 12 месяцев. Хронология проведения периодических проверок и ремонта отражается в идентификационной карте с указанием следующих данных:

1) даты и деталей каждой периодической проверки и каждого ремонта, фамилии и подписи компетентного лица, которое выполняло периодическую проверку или ремонт;

2) следующей запланированной даты периодической проверки. Для выявления дефектов средств защиты необходимо проводить тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку СИЗ согласно методике, указанной в «Инструкции по периодической проверке».